

יום שלישי ט"ז אלול תשפ"א 24/08/2021
סימוכין: 01yE/1031/21

לכבוד

מר דודי כרמי

מנהל מחלקת בטיחות באגף חינוך

עיריית רמת גן

שלום רב,

הנדון: חו"ד הנדסית לבי"ס עתיד

רח' מבוא נגבה 10, רמת גן

1. נדרשתי ע"י המזמין לחוות דעתי על בבית הספר עתיד עקב שקיעות/ סדקים/ סימני שבר.
2. הבדיקה בוצעה בבית הספר 'עתיד' ברח' מבוא נגבה 10, בשוב רמת גן.
3. הבדיקה בוצעה בנוכחות מנהל האחזקה של בית הספר.
4. ביום רביעי, י" באלול ה'תשפ"א 18.08.2021 ערכתי בדיקה בבי"ס עתיד.
5. המבנה נבדק מבחינה קונסטרוקטיבית למציאת כשלים ביציבות, בתקינות ובעמידות.
6. במהלך הסיור נצפו 3 סוגי כשלים:

מס'	הממצא:	פעולה מתקנת:
1.	שקיעה קטנה של יסוד בחדר המדרגות, השקיעה יוצרת סדקים אלכסוניים והפרדה בין המדרגות לפיר המעלית	נדרש לכסות זמנית את הסדקים ע"י גבס ולוודא כי השקיעה אינה חוזרת, במידה והשקיעה חוזרת – נדרש להזמין חו"ד נוספת ע"מ לפעול לחיזוק / תיקון הכשל
2.	סדקים נימיים – סדקים אלו נוצרים במרבית הפעמים עקב התיישנות	תיקוני טיח וצבע
3.	סדקים הנובעים בתפרי התפשטות	תיקוני טיח וצבע

7. פרטי היעוץ:

שם	משפחה	מקצוע	מס' רישיון	תאריך
אבשלום	סדן	מהנדס אזרחי	30606	18.08.2021

8. התוצאות מתאימות ליום ביצוע הבדיקה. באם יתבצעו שינויים מבניים, יהיה צורך בבדיקה חוזרת.
9. אנו מודים על פנייתכם ונשמח להעמיד לרשותכם את שרותי התכנון הייעוץ והניסיון עתיר השנים של משרדנו.
10. אני לרשותך בפירוט נוסף.

בברכה,
אינג' אבשלום סדן
מהנדס מבנים
מ.ר. 30606

תמונות מדגמיות בעמוד הבא <



סוף