



28/7/22

לכבוד
ביה"ס הבילויים
רח' שרה אהרונסון 28 ר"ג
ג.ג.

בדיקה ואישור גג מבנה להנחה של פנלים סולריים

בביקור שערכתי בתאריך 28/7/22 בביה"ס הבילויים ברח' שרה אהרונסון 28 ר"ג בדקתי את גגות המבנה ולהלן ממצאי:

מדובר בשני מבנים בני שתי קומות ולהם גג מבטון.

גג המבנה אטום ביריעות ביטומניות ומונחים בהיקפו מעבים של מזגנים.

סביב הגג אין מעקות בטיחות לעבודה ע"ג הגג .

הגג נבדק ע"י והוא תוכנן לעומס שימושי של 200 ק"ג/מ"ר.

המערכות הסולריות צריכות לעמוד בעומס המתוכנן של הגג ולא לחרוג ממנו. אין להערים את הציוד בעת ההרכבה בערימות אלה לפזרו על פני כל הגג.



בכבוד רב
אינג' ישראל אפשטיין
מ.ר. 25169